



Informatie voor de consument

We besteden volop aandacht aan de productie en de afwerking van onze doeken. Hun topkwaliteit danken ze aan het weefsel op basis van in de massa geleverde acrylvezels. Door de spanning op het doek bij de confectionering en het gebruik ervan na de installatie van een zonwering kunnen wel kleine onvolkomenheden optreden. Die onregelmatigheden zijn normaal voor acrylvezel en doen niets af aan de kwaliteit, de prestaties en de levensduur van uw doek. De fabrikant en de installateur zijn dus in geen geval aansprakelijk voor die lichte onregelmatigheden.

Zonweringdoeken zijn aan elkaar genaaide, gelijmde of gelaste panelen. Na de confectionering ontstaan er onvermijdelijk zichtbare verdikkingen bij de zomen of naden en in het midden van het doek: golven of reliëf, plooiën, zomen die verslappen – een effect dat de weersinvloeden nog op een natuurlijke manier kan versterken. Vooral bij traditionele markiezen kunnen er slijtageplekken verschijnen die wat meer licht doorlaten: dat is afhankelijk van locatie en steentype die installateur op voorhand dient te beoordelen.



Het is niet nodig het doek te vervangen om deze kleine onregelmatigheden. U kunt ze corrigeren door uw zonwering goed af te stellen en door rekening te houden met de aanbevelingen van de Europese vakorganisaties van zonweringfabrikanten. Raadpleeg voor meer informatie de onderhoudsgids op onze site www.dickson-constant.com en gebruik regelmatig de producten Tex'Activ Clean en Guard om de stof in vorm te houden.

Door de topkwaliteit van de vezels, de weefprocedures en de nabehandeling kan Dickson u op uw zonweringdoek 10 jaar garantie geven. Signaleer ons gerust zelfs de minste afwijking in kleurvastheid, waterdichtheid en mechanische weerstand van uw zonweringdoek.